

Liaison Urcy – Quemigny Posot








Traversée de chaussée  
en tranchée  
traditionnelle pose de 3  
fourreaux PEHD

Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée

CHAMBRE L3T CHAMBRE L3T





Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée





CHAMBRE L3T  
CHAMBRE L3T


Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée





Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée





Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée





Traversée de chaussée  
en tranchée  
traditionnelle pose de 3  
fourreaux PEHD

CHAMBRE L3T  
CHAMBRE L3T

Pose de 3 fourreaux  
PEHD en accotement  
déblais remblai avec  
trancheuse  
Tranchée mécanisée